



Anexo III

OFICIO IFEQROO*DP*dp*1483*2018
FOLIO DE REFERENCIA: 1165

INFORME DE LA COMISIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE PLANEACION	18/10/2018
DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ RODRIGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	10 AL 12 DE OCTUBRE
LUGAR DE LA COMISIÓN	SOLIDARIDAD, BENITO JUÁREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,175.00
<p>Miércoles 10 de octubre de 2018 Localidad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADEMICA PLAYA DEL CARMEN.</p> <p>Se realiza la visita al plantel en compañía de supervisión de IFEQROO para recorrido y revisión de trabajos en ejecución y faltantes por ejecutar de acuerdo con las metas y prioridades del plantel.</p> <p>Se realizó el recorrido en; instalaciones de aires acondicionados, en aulas posteriores, espacios comunes en la biblioteca, instalaciones en iluminación, accesos, equipos, cableado, materiales, trabajos existentes. De igual manera se recorrió instalaciones en sanitarios, muebles, salidas, tuberías, materiales, tubería existente para desagüe pluvial y sanitarios, registros, ubicación de fosa, tubería faltante de sistema hidroneumático, salidas hidráulicas exteriores necesarias, diámetro de tuberías, equipos, materiales, instalaciones, se recorrió todo el edificio en cada una de las áreas mencionadas tanto en planta baja como alta para rectificación de medidas y ubicaciones, esto para ejecutar con</p>	

forme a las metas.

Jueves 11 de Octubre de 2018

Localidad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADEMICA PLAYA DEL CARMEN.

Se realiza la visita al plantel en compañía de supervisión de IFEQROO para recorrido y revisión de trabajos en ejecución y faltantes por ejecutar de acuerdo con las metas y prioridades del plantel.

Se realizo el recorrido en; instalaciones de aires acondicionados, en aulas posteriores, espacios comunes en la biblioteca, instalaciones en iluminación, accesos, equipos, cableado, materiales, trabajos existentes. De igual manera se recorrió instalaciones en sanitarios, muebles, salidas, tuberías, materiales, tubería existente para desagüe pluvial y sanitarios, registros, ubicación de fosa, tubería faltante de sistema hidroneumático, salidas hidráulicas exteriores e interiores necesarias, diámetro de tuberías, equipos, materiales, instalaciones, se recorrido todo el edificio en cada una de las áreas mencionadas tanto en planta baja como alta para rectificación de medidas y ubicaciones, esto para ejecutar con forme a las metas.

Viernes 12 de octubre de 2018

Cancún, Mpio. Benito Juárez.

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "SECUNDARIA"

Se realiza la visita al plantel, para el sembrado y verificación de aulas de acuerdo al orden y prioridades. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Se recorre estado actual del edificio que tendrá una ampliación, tipo de estructura, terreno y se ubica en el mejor espacio posible la construcción del aula, se obtienen datos necesarios para la elaboración del presupuesto, tales como; tipos de suelo, excavación, nivel de desplante, nivel de relleno, trabajos preliminares, verificaciones de medidas, alturas, trabajos terminados, adosamiento, tipos de acabados y adheridos en edificio existente, viabilidad, trabajos necesarios para las instalaciones eléctricas.

Viernes 12 de Octubre de 2018

Cancún, Mpio. Benito Juárez.

PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA

Se realiza la visita al plantel, para rehabilitación y adecuación de sus instalaciones.

Se recorre estado actual de los edificios, tipo de estructura metálica la cual se encuentra empotrado a edificios existentes, descargando esfuerzos a la misma, se obtienen datos de este, distanciamiento de soportes, tipo de anclaje, dimensiones de esfuerzos, materiales y dimensiones en la cual fue elaborada la estructura, se ubica sanitario para personas con capacidades diferentes según director del plantel, espacio posible la construcción del sanitario, se obtienen datos necesarios para la elaboración del presupuesto, tales como; tipos de suelo, excavación, nivel de desplante, nivel de relleno, trabajos preliminares, verificaciones de medidas, alturas, trabajos terminados, adosamiento, tipos de acabados y adheridos en edificio existente, viabilidad, trabajos necesarios para las instalaciones eléctricas, se toman número de rampas necesarias para acceso a todos los edificios, además de dimensiones en placas para acceso trasero del plantel.



FIRMA DEL COMISIONADO
C.ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ RODRIGUEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.