



Anexo III

OFICIO IFEQROO*DP*Dc*1733*2018
FOLIO DE REFERENCIA: 1313

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PLANEACION

FECHA DE ELABORACIÓN

29/11/2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	AGUSTIN JESUS CUEVAS CAMAL
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE COSTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	21 AL 23 DE NOVIEMBRE
LUGAR DE LA COMISIÓN	SOLIDARIDAD, BENITO JUÁREZ, ISLA MUJERES
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2321.00

Miércoles 21 de noviembre de 2018
Localidad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad.
Jardín de niños "18 de marzo".

Se realiza la visita al plantel en compañía de autoridades de este, para verificación de aulas de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO para el año en curso. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Se recorre estado actual de estructura y trabajos necesarios para cumplimiento de metas, se obtienen datos necesarios para la elaboración del presupuesto, tales como; censo de cargas en los edificios, actualización y dibujo de plano de edificios existentes, toma de medidas, cableados exteriores, alimentación, para la presupuestación correspondiente.

Miércoles 21 de noviembre de 2018
Localidad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad.
Secundaria Ignacio Zaragoza.

Se realiza la visita al plantel en compañía de autoridades de este, para verificación de aulas de acuerdo con el orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO para el año en curso. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Se recorre estado actual de estructura y trabajos necesarios para cumplimiento de metas, se obtienen datos necesarios para la elaboración del presupuesto, tales como; revisión de aulas con piso en mal estado para sustitución o en su caso colocación de loseta en piso de acabado pulido de concreto, o loseta en mal estado, además de; levantamiento de laboratorio de química y física para establecer trabajos necesarios para su rehabilitación y correcto funcionamiento; verificación de instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas al interior y exterior del edificio, mesas en mal estado, llaves en mal estado, se contempla de acuerdo al orden de prioridades de la dirección del plantel.

Jueves 22 de noviembre de 2018.
Localidad de Isla Mujeres, municipio de Isla Mujeres.
Jardín de niños "María Enriqueta Camarillo y Roa"

Se realiza la visita al plantel en compañía de autoridades de este, para verificación de aulas de acuerdo con el orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO para el año en curso. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Se recorre estado actual del edificio que tendrá una rehabilitación en general, se recorre edificios para la rehabilitación de resanes de fisuras, soplado de aplanados en muros, resanes en elementos estructurales, demolición de aplanados en mal estado a causa de salitre y humedad para su posterior acabado, revisión de elementos estructurales, toma de medidas, numero de muros dañados, longitudinales, reparaciones necesarias en losas, cadena de borde, revisión de pórtico por fisuras de los elementos estructurales, levantamiento de techumbre existente para la toma de trabajos necesarios para su rehabilitación y buen funcionamiento, revisión de instalaciones eléctricas de edificio B y alimentación.

Jueves 22 de noviembre de 2018.
Localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez.
Secundaria General No. 16 "Quince de Mayo"

Se realiza la visita al plantel en compañía de autoridades de este, para verificación de aulas de acuerdo con el orden y prioridades de los alcances que marca el programa FAM BASICO para el año en curso. Para la realización del presupuesto de obra correspondiente.

Se recorre estado actual de estructura y trabajos necesarios para cumplimiento de metas, se obtienen datos necesarios para la elaboración del presupuesto, tales como; revisión de instalaciones eléctricas exteriores, trabajos necesarios, alimentación exterior, cableados, medidas, instalaciones eléctricas interiores, censo de cargas de los edificios, equipos instalados, verificación de elementos dañados como barandales en edificios, escaleras de concreto. Esto para la elaboración del presupuesto correspondiente.

Viernes 23 de noviembre de 2018
Localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez.
Comisión federal de electricidad (CFE)

Se realizó tramites de resolutiveos ante la comisión federal de electricidad.

Nota: El recorrido se hizo en vehículo oficial Dodge Attitude 2018 con placas UUH-692-E

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL ADSCRIPCION

NÚMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE
VIATICOS Y PASAJES: 1312
SEGÚN SU OFICIO DE COMISION No. DP.dc.1372*2018

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLA LA COMISION

HAGO CONSTAR QUE: EL ING. AGUSTIN JESUS CUEVAS CAMAL

LABORÓ EN: MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

DÍA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE QUINTANA ROO
Quintana Roo
Escuela Secundaria General No. 10
IGNACIO ZARAGOZA
C.T. 23DES0002Z
Playa del Carmen, Q. Roo

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"18 DE MARZO DE 1936"
CLAVE: 23DES0002Z
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO

NOMBRE Y FIRMA

Lourdes Eunice Corral Alvarado

SELLO

Edith García Centeno

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

[Signature]
C. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ

ANEXO IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL ADSCRIPCION

NÚMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE
VIATICOS Y PASAJES: 1312
SEGÚN SU OFICIO DE COMISION No. DP.dc.1732*2018

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLA LA COMISION

HAGO CONSTAR QUE: EL ING. AGUSTIN JESUS CUEVAS CAMAL

LABORÓ EN: MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, BENITO JUAREZ.

DÍA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOMBRE Y FIRMA

Maria Oliva López Castillo



SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ



Maria Aide Solís Ceimera

ANEXO IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL ADSCRIPCION

NÚMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE
VIATICOS Y PASAJES: 1312
SEGÚN SU OFICIO DE COMISION No. DP.dc.1732*2018

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLA LA COMISION

HAGO CONSTAR QUE: EL ING. AGUSTIN JESUS CUEVAS CAMAL

LABORÓ EN: MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

DÍA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOMBRE Y FIRMA

Abner Salgado Hernández

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA ZONA NORTE
COORDINACIÓN DE PLANEACION
EVALUACION
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. Aldo Andres Castro Jimenez
C. ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ