

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN

19/12/2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. MARIA DE J VALENZUELA DE LA FUENTE
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRAS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR
PERIODO DE LA COMISIÓN	13/12/2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	OTHON P. BLANCO MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 435

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OTHON P. BLANCO, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO: SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, PARA LA SUPERVISION FISICA DE LOS AVANCES DE LA OBRA, SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS, PERNOCTANDO EN LA LOCALIDAD EL DIA 13/12/2018

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.