

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO TECNICO

### FECHA DE ELABORACIÓN

14 DE FEBRERO

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUIS FRANCISCO REYNA KILKAN
CARGO DEL COMISIONADO	CHOFER DE MAQUINARIA PESADA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO TECNICO
PERIODO DE LA COMISIÓN	5 DE FEBRERO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	POZO PIRATA EN EL MUNICIPIO DE JMM, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 435.00

EL DIA MARTES 5 DE FEBRERO SE TRASLADA LA UNIDAD GRUA DE BRAZO ARTICULADO PLACAS SZ-9812-H AL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, PARA LA EXTRACCION DEL EQUIPO SUMERGIBLE DEL POZO DE LA LOCALIDAD PIRATA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA COLUMNA DE BOMBEO DE ACERO, SE EXTRAEN 25 TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO DE 4" X 3.05 MTS, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE, CABLE SUMERGIBLE, SE REEMPLAZO EL LA TUBERIA POR PVC ESPECIAL Y SE INSTALO NUEVAMENTE EL EQUIPAMIENTO, QUEDANDO OPERANDO AL 100%.

RETORNADO EL MISMO DIA 5 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE CHETUMAL APROXIMADAMENTE A LAS 00:30 HRS.

  
FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES, EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.