

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN

9/02/2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. MARIA DE J VALENZUELA DE LA FUENTE
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRAS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR
PERIODO DE LA COMISIÓN	5/02/2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHANCAH DERREPENTE MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 435

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE , MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO: SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA EN CONJUNTO CON LA EMPRESA PARA VERIFICAR AVANCES DE OBRA, SE OBSERVO SE REALIZO PRUEBA HIDROSTATICA EN 560 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 6 PULGADAS. PERNOCTANDO EN LA LOCALIDAD EL DIA 5/02/2019.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.