

ING. LUIS CABRERA TRINIDAD DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR





Anexo III Oficio No.: 12

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN

18/02/2019

DATOS GENERALES

ING. MARIA DE J VALENZUELA DE LA

FUENTE

CARGO DEL COMISIONADO

NOMBRE DEL COMISIONADO

SUPERVISOR DE OBRAS

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR

PERIODO DE LA COMISIÓN

15/02/2019

LUGAR DE LA COMISIÓN

OTHON P. BLANCO, MUNICIPIO DE JOSE

MARIA MORELOS

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 435

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OTHON P. BLANCO, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, QUINTANA ROO: SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO EN CONJUNTO CON AUTORIDADES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y ORGANISMO OPERADOR DE JOSE MARIA MORELOS, DANDO POR FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD Y LA OBRA FUE ENTREGADA CORRECTAMENTE. PERNOCTANDO EN LA LOCALIDAD EL DIA 15/02/2019.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.