



realizar recorridos de inspección para la elaboración de los dictámenes de funcionamiento

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

cancun, benito juarez, quintana roo

Motivo del encargo o comisión

realizar recorridos de inspección para la elaboración de los dictámenes de funcionamiento

Fecha de salida

2019-02-12

Fecha de regreso

2019-02-14

Datos de la partida**Viáticos comprobados**

2610.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2610.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2610.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-03-14

Reportes**Actividades realizadas**

12 de Febrero: Me traslade a la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, para dirigirme a la Escuela de Educación Inicial Particular "Guardería Siglo XXI" (Región 94), donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "Universidad de Oriente" (Lic. En Administración Publica y Ciencias políticas, Lic. en Cosmetología y Estética y Lic. en Psicología), ubicada en la ciudad de Cancún, Mpio de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

13 de Febrero: Me dirigí a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular "Bachillerato Sumerhill", ubicada en la ciudad de Cancún, Mpio de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "Instituto de Alta Formación" (Maestría en Derecho), donde me entreviste

on el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

14 de Febrero: Me dirigí a la Escuela de Nivel Superior Particular "Universidad Maya" (Lic. En Derecho y Lic. En Trabajo Social), ubicada en la ciudad de Cancún, Mpio de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del

planteles; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

En los planteles visitados se contó con nombre, firma del representante legal y sellos de la escuela.

El transporte terrestre tanto de ida: Chetumal - Cancún, como de regreso: Cancún - Chetumal, se realizó en transporte oficial con las siguientes características: Automóvil Dodge Attitude, color Blanco, placas UUH - 690- E.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación educativo y es como a continuación detallo.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en los Dictámenes de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación ante la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2019-03-14

Fecha de validación de la información

2019-03-14

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

direccion de planeacion

Importe total de la comisión

2610.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.