

**INFORME DE LA COMISIÓN**

**UNIDAD RESPONSABLE**

COORDINACION DE OPERACIÓN

**FECHA DE ELABORACIÓN**


20/MARZO/2019

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>JUAN DIEGO CUEVAS DOMÍNGUEZ</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>11 DE MARZO DEL 2019</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>TULUM Q.ROO</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 435.00</u>

EL DÍA 11 DE MARZO A LAS 6:00 HRS. NOS TRASLADAMOS AL CENOTE CHEMUYIL LOCALIDAD DEL MUNICIPIO TULÚM,, SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL DIAPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE MOTORES "SUBMONITOR", SE DETECTA PROTECCIÓN POR FALLO A TIERRA. SE INSPECCIONA EL SISTEMA DE TIERRAS DE LA INSTALACIÓN DETERMINANDO LA FALTA DE ESTE SISTEMA EN LAS INSTALACIONES, SE RECOMIENDA AL SUBGERENTE TÉCNICO DEL ORGANISMO OPERADOR TULÚM PARA QUE PROCEDE CON LOS TRÁMITES CONDUSCENTES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENOTE CHEMUYIL. RETORNANOD EL MISMO DÍA A LA CIUDAD DE CHETUMAL APROXIMADAMENTE A LAS 20:00 HRS.

**FIRMA DEL COMISIONADO**



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.