

Oficio No.: SECOES/SACI/CGOPSR/1109/XI/2018

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS	10/12/18

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. PATRICIA ANGELICA CAAMAL SOLIS
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITORA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	CIUDAD DE CANCUN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$980

Con la finalidad de realizar la verificación física con fines de Solventacion a la obra "parque Cancún 1ra etapa (camino de acceso y ciclopista" ejecutada por la SECTUR con recursos federales provenientes de PRODERMAGICO ejercicio presupuestal 2017.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.