

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/DVOLM/0109/III/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública,
Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

11-marzo-2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Ileana Guadalupe Poot Ocejo
CARGO DEL COMISIONADO	<u>Laboratorista</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Departamento de verificación de obra con Laboratorio Móvil
PERIODO DE LA COMISIÓN	El día 08 de marzo de 2019.
LUGAR DE LA COMISIÓN	La ciudad de Puerto Morelos del municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 400.00

Se llevó a cabo la verificación física a la obra 266.- Rehabilitación del acceso a la ruta de los cenotes en el municipio de Puerto Morelos, que está siendo ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Inversión (FFI), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, donde se realizaron pruebas de calidad y se levantó el Registro Auxiliar de Laboratorio (RAL), para posteriormente redactar en gabinete el informe fotográfico y remitirlo a la instancia ejecutora.

FIRMA DEL COMISIONADO

M.C. Ileana Guadalupe Poot Ocejo

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.