

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/092/V/2019.

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	Wilson Ismael May Aldana	Nivel:	600
Cargo:	Topógrafo	Puesto:	Jefe de oficina
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo
Destino:	Tulum, municipio de Tulum, Quintana roo	Período:	16 Y 17 de mayo de 2019
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/> Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar Verificaciones físicas en predios propiedad de esta agencia en el municipio de Tulum.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>Se llevó a cabo la ubicación y verificación física de varios polígonos propiedad de esta agencia. En base a una línea de control GPS, se realizó la medición de los mismos para delimitarlos de acuerdo a sus coordenadas que nos proporcionó el Arq. Guillermo Castro</p> <p>De igual manera se hicieron huecos y se cortaron postes de madera para delimitar dos polígonos ya delimitados, con alambre de púas</p>

RESULTADOS OBTENIDOS
<p>Se realizó la medición de 5 predios.</p> <p>Se realizó el cercado de 2 de los 5 predios medidos, con alambre de púas.</p>

COMISIONADO

WILSON ISMAEL MAY ALDANA

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO