



INFORME DE COMISION (Anexo III)


Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0167/VI/2019.

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	José de Jesús González A.	Nivel:	600
Cargo:	Topógrafo	Puesto:	Jefe de oficina
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo
Destino:	Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana roo	Periodo:	19 de junio de 2019
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/> Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar Verificaciones físicas en predios propiedad de esta agencia en Cancún municipio de Benito Juárez.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se llevó a cabo la ubicación y verificación física de 1 polígono propiedad de esta agencia. Se comenzó con el camina miento del predio y se inició con la medición partiendo de una línea de control GPS navegador se midieron los vértices señalados por el supuesto propietario y en la parte de atrás se midieron los vértices los cuales no se tenía certeza que esos fueran los limites quedando pendiente para checar las distancias y verificar. para luego marcar bien sus puntos finales ya con la distancia que debe ser Se le comento en su momento a nuestro jefe inmediato para que se tomara una decisión sobre el predio

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizó la medición de 1 predio.

COMISIONADO

JOSE DE JESUS GONZALEZ ALBA

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO