

INFORME DE COMISION (Anexo III)
Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0153/VI/2019.

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	Nelson Leyva España	Nivel:	1200
Cargo:	Ayudante de topografía	Puesto:	Ayudante de topografía
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo
Destino:	Tulum, municipio de Tulum, Quintana roo	Período:	18 de junio de 2019
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/> Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar Verificaciones físicas en predios propiedad de esta agencia en el municipio de Tulum.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>Se llevó a cabo la ubicación y verificación física de 2 polígonos propiedad de esta agencia.</p> <p>Se comenzó con la medición georeferenciandolos con navegador se midieron los polígonos respetando los vértices que existían para delimitarlos (mojoneras) en cuestión se midió lo que se vio físicamente en campo quedo pendiente la medición de una línea de control GPS de precisión para más certeza de las coordenadas}</p> <p>Dando por terminados los trabajos</p>

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizó la medición de 2 predios.

COMISIONADO

NELSON LEYVA ESPAÑA

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO