

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / DVOLM / 0068 / VII / 2019.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de General de Fiscalización de Obra pública
Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

30-07-2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Vladimir Tuz Canto
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil
PERIODO DE LA COMISIÓN	25 y 26 de julio de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1470.00

Se llevo a cabo la verificación física ala obra que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) en la ciudad de Cancún, se realizaron pruebas esclerométricas a las guarniciones y la extracción de núcleo de concreto a las bases de los semáforos.

FIRMA DEL COMISIONADO


José Vladimir Tuz
Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.