

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/DVOLM/0199/IV/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública,
Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

29-abril-2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Marvin Daniel Arellano de la Cruz
CARGO DEL COMISIONADO	Supervisor de Obra
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Departamento de verificación de obra con Laboratorio Móvil
PERIODO DE LA COMISIÓN	Los días 25 y 26 de abril de 2019.
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la localidad de Dos Aguadas del municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 800.00

Se llevó a cabo la verificación física a obras que está siendo ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), donde se realizaron pruebas de calidad y se levantó el Registro Auxiliar de Laboratorio, para posteriormente redactar en gabinete los informes fotográficos y remitirlos a la instancia ejecutora.

FIRMA DEL COMISIONADO



Ing. Marvin Daniel Arellano de la Cruz.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.