



QROO.gob.mx

Realizar Recorrido de Inspección para la Elaboración de los Dictámenes de Funcionamiento para el Trámite de Incorporación Correspondiente.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancun

Motivo del encargo o comisión

Con la finalidad de realizar recorridos de inspección de los dictámenes de funcionamiento para el tramite de incorporación correspondiente

Fecha de salida

2019-06-21

Fecha de regreso

2019-06-21

Datos de la partida**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

Hospedaje

870.00

Viáticos comprobados

870.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

870.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

870.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

870.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-07-03

Reportes**Actividades realizadas**

21 de Junio: Me traslade a la Escuela de nivel Medio Superior Particular "ULAC", ubicada en Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con la representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las

instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del inmueble presentado, así como las instalaciones con las que cuenta y el número de aulas, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, para posteriormente llevarse a cabo su proceso de certificación.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y/o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en los Dictámenes de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación ante la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2019-07-03

Fecha de validación de la información

2019-07-03

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

870.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

José Manuel Feller González

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.