

**INFORME DE LA COMISION**

**UNIDAD RESPONSABLE**

COORDINACION DE CONSTRUCCION

**FECHA DE ELABORACION**

28 DE JUNIO DE 2019

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE DEL COMISIONADO** IGNACIO ENRIQUE CANCHE CORDOVA

**CARGO DEL COMISIONADO** JEFE DEPARTAMENTO "A"

**ADSCRIPCION DEL COMISIONADO** COORDINACION DE CONSTRUCCION

**PERIODO DE LA COMISION** 27 DE JUNIO DE 2019

**LUGAR DE LA COMISION** COZUMEL MUNICIPIO COZUMEL

**IMPORTE DE VIATICOS OTORGADO** \$200.00

RECORRIDO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS MODULOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR SAN MIGUELITO DE LA LOCALIDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO SE VERIFICAN AVANCES DE CONTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y LECHO DE SECADO DE LODOS

**FIRMA DEL COMISIONADO**



IGNACIO CANCHE CORDOVA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.