

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0185/VI/2019.

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo
Destino:	Mahahual. Municipio de Othon P. Blanco, Quintana roo	Período:	28 de Junio de 2019
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☐ Federal ☒ Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Verificaciones físicas de predios propiedad de esta agencia en mahahual

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
se acompañó a la dependencia del gobierno federal SEDATU a la localidad de mahahual para la verificación de un predio el cual lo solicitaron en regularización diciendo el solicitante que eran terrenos nacionales a lo cual nos trasladamos al predio en donde otro supuesto dueño comento que tiene la posesión desde hace más de 20 años y se observó una construcción en dicho predio el cual habita con su familia, avalando lo dicho por esta persona los vecinos o colindantes. no nos permitieron medir el predio por la persona que lo habita por lo cual se levantó un acta por el personal de la sedatu y agepro reprogramando dicho levantamiento. se invitó a las personas involucradas a presentar la documentación del predio que avale su posesión.

RESULTADOS OBTENIDOS
No se obtuvieron resultados de esta comicion

COMISIONADO

MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO