

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/0119/IX/2019.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

18 de septiembre de 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Joaquín Enrique Domínguez Cruz
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe de Departamento Verificación de Obra Con Laboratorio Móvil
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	12 y 13 de septiembre del 2019.
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la localidad de Tomas Garrido del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 800.00

Se llevó a cabo la verificación física a obra que ejecuta la Secretaria de Obras Públicas, con recursos del Fondo para el del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), correspondiente al ejercicio presupuestal 2019, los trabajos se realizaron en presencia del personal de la Instancia ejecutora.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.