

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0123 / IX / 2019.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

23-09-2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Vladimir Tuz Canto
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 y 20 de septiembre de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la localidad de Tomas Garrido del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 800.00

Se llevo a cabo la verificación física a obras que ejecutan la Secretaría de obras Públicas (SEOP), se realizaron pruebas de permeabilidad y extracción de núcleos a los concretos asfálticos, donde se comprobó que la permeabilidad no cumple con la norma de la SCT y los espesores cumplen de manera satisfactoria con lo que indica el catálogo de conceptos,

FIRMA DEL COMISIONADO

José Vladimir Tuz
Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.