



QROO.gob.mx

realizar recorridos de supervisión a la Zona Norte del Estado

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Contribuciones

Que el representante legal y/o dueño del plantel pueda llevar a cabo las adecuaciones para el óptimo funcionamiento del inmueble en cuanto a los parámetros de certificación, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas, se dará continuidad para los trámites de incorporación ante la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información**Periodo de actualización**

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2019-09-25

Fecha de validación de la información

2019-09-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

2610.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)



José Manuel Tellería González

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Con la finalidad de realizar recorridos de supervisión a la Zona Norte del Estado

Fecha de salida

2019-09-18

Fecha de regreso

2019-09-20

Datos de la partida**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

Hospedaje

2610.00

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

870.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2610.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-09-25

Reportes**Actividades realizadas**

18 de Septiembre: Me traslade a la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, para dirigirme a diferentes escuelas, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para lleva a cabo la elaboración del reporte de no conformidad,

19 de Septiembre: Me traslade a diferentes escuelas, ubicadas en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para lleva a cabo la elaboración del reporte de no conformidad

20 de Septiembre: Me traslade a diferentes escuelas, ubicadas en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, para lleva a cabo la elaboración del reporte de no conformidad

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble y al proceso de certificación; así como también, realizar el recorrido fotográfico y corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento.