

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/0155/X/2019.

**INFORME DE LA COMISIÓN**

**UNIDAD RESPONSABLE**

Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

**FECHA DE ELABORACIÓN**


25 de octubre de 2019

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO	Joaquín Enrique Domínguez Cruz
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe de Departamento Verificación de Obra Con Laboratorio Móvil
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	22 y 23 de octubre del 2019.
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la localidad de Tabí del municipio de Felipe Carrillo Puerto y a la ciudad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 400.00

Se llevó a cabo la verificación física a obra que ejecuta la Comisión de Agua Potable (CAPA), con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Agua (PROAGUA), correspondiente al ejercicio presupuestal 2019, los trabajos se realizaron en presencia del personal de la Instancia ejecutora.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.