

INFORME DE COMISION (Anexo III)


Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0397/X/2019.

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	José de Jesús González A.	Nivel:	600
Cargo:	Topógrafo	Puesto:	Jefe de oficina
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo
Destino:	, Bacalar, Quintana roo	Período:	22 de Octubre 2019
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☐ Federal ☒ Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Verificaciones Físicas en predios propiedad de esta Agencia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se contactó con las personas que habitan los predios que se visitarían para en algunos actualizar el estatus del predio en esta ocasión fueron 5 levantamientos topográficos y tres predios que solo se tomaron fotografías Se geo referenciaron con navegador gps

RESULTADOS OBTENIDOS
Medición topográfica de 5 predios los cuales se levantaron con estación total y se geo referenciaron con GPS navegador


COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ ALBA

 Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO