

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0358 / X / 2019.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES
Y SERVICIOS.

FECHA DE ELABORACIÓN

14/10/2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	NICOLAS PUGA MENDOZA.
CARGO DEL COMISIONADO	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
PERIODO DE LA COMISIÓN	04 DE OCTUBRE DEL 2019.
LUGAR DE LA COMISIÓN	TABI, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 500.00

Con la finalidad de realizar la verificación física a la obra: "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable consistente en la sustitución de 750 ml de tubería de PVC RD 32.5 de 3" de diámetro, 24 tomas domiciliarias, 1 equipo de bombeo sumergible de 5 lps-50.9 m.c.a. con tren de descarga de 3" de diámetro, construcción de caseta de operación, obra eléctrica con tablero de control, sistema de tierra física y cercado perimetral en la localidad de Tabi, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, ejecutada con recurso del PROAGUA del ejercicio presupuestal 2019.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.