

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/0103/VII/2019


INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.	26/07/2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. RIGOBERTO RAMOS POOT
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 DE JULIO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	Localidades de Nicolás Bravo del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 400.00

Con la finalidad de realizar la verificación física de la obra denominada "Rehabilitación del parque de la localidad de Nicolás Bravo", ejecutada por el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión, del ejercicio 2018

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.