

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0399/X/2019

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	José Armando Ramayo Coh	Nivel:	900
Cargo:	Técnico Dibujante	Puesto:	Técnico Dibujante
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo
Destino:	Puerto Morelos Quintana Roo	Periodo:	Del 21 al 22 de Octubre de 2019
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☒ Federal ☐ Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar levantamiento topográfico en predio propiedad de esta Agencia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realizó levantamiento topográfico en la smz 15 y 18. ubicado en Puerto Morelos Q.ROO
Se realizó inspección física y reporte fotográfico

RESULTADOS OBTENIDOS
Se tuvo un avance del 100%

COMISIONADO

JOSE ARMANDO RAMAYO
 Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO