



Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/0140/X/2019.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

FECHA DE ELABORACIÓN

19 de octubre de 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	CÉSAR AUGUSTO HERRERA ROMERO.
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
PERIODO DE LA COMISIÓN	El día 04 de octubre de 2019.
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la localidad de Tabi del municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 400.00

Se llevó a cabo la verificación física a obras, que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), correspondientes al ejercicio presupuestal 2019, donde se realizaron las pruebas y se levantó el Registro Auxiliar correspondiente, para posteriormente redactar en gabinete los informes técnicos y remitirlos a la instancia ejecutora.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.