



Anexo III

OFICIO No. CAPA-DOZN/090/2019

INFORME DE LA COMISION

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE CONSTRUCCION

FECHA DE ELABORACION

28 DE NOVIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO IGNACIO ENRIQUE CANCHE CORDOVA

CARGO DEL COMISIONADO JEFE DEPARTAMENTO "A"

ADSCRIPCION DEL COMISIONADO COORDINACION DE CONSTRUCCION

PERIODO DE LA COMISION 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

LUGAR DE LA COMISION COZUMEL MUNICIPIO COZUMEL

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS \$300.00

RECORRIDO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS MODULOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR SAN MIGUELITO DE LA LOCALIDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO SE REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACION DE ROS

FIRMA DEL COMISIONADO


IGNACIO CANCHE CORDOVA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.