

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0220 / XII / 2019.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

19-12-2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Vladimir Tuz Canto
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	18 diciembre de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la localidad de Buena Vista del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 400.00

Se llevo a cabo la verificación física a la obra que ejecutan los Servicios Estatales de Salud (SESA), se realizaron extracciones de núcleos a los concretos, se comprobó que los concretos cumplen con la F'c de manera satisfactoria con lo que indica el catálogo de conceptos.

FIRMA DEL COMISIONADO

José Vladimir Tuz
Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.