

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0436/XI/2019.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	Aniceto Baeza Canul		Nivel:	1200	
Cargo:	Ayudante de topografía		Puesto:	Ayudante de topografía	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo		Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo	
Destino:	Akumal, municipio de Tulum, Quintana roo		Período:	29 de Noviembre de 2019	
Número de Acompañantes:	0		Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/>	Federal
				<input checked="" type="checkbox"/>	Estatat

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Medición y deslinde de predio en conjunto con personal de la SEDATU

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Nos trasladamos a akumal en donde nos reunimos con personal de la SEDATU y con las personas quien tienen solicitud del predio a verificar así como seguridad pública y los colindantes del predio, el punto de reunión y salida hacia el predio fue en la alcaldía del poblado nos trasladamos al predio para llevar a cabo la medición y verificación del mismo. Hicimos un recorrido en vehículo de aproximadamente 7 kilómetros. a continuación seguimos caminando un promedio de 3 kilómetros para llegar al primer punto del predio se continuo con el camina miento de los otros vértices 4 en total el polígono cuenta con un perímetro de 3.3 kilómetros. Se tomaron fotografías con los acompañantes se levantó el acta firmando las personas involucradas dando por terminada la comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se midió el predio y se geo referencio, se tomaron los nombres del dueño del predio así como el de los colindantes para tener antecedentes y información de los predios para saber si están dentro de la reserva del gobierno del estado.

COMISIONADO

Aniceto Baeza C.
ANICETO BAEZA CANUL

Nombre y Firma