

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0443/XI/2019.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	José de Jesús Gonzales Alba		Nivel:	600	
Cargo:	Jefe de Oficina		Puesto:	Jefe de oficina	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos		Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos	
Destino:	Xcalak, Mpio de Othon P. Blanco Quintana roo		Período:	28 de noviembre de 2019	
Número de Acompañantes:	0		Origen del Recurso:		Federal
				X	Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Verificación física en predios propiedad de esta agencia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se llevó a cabo las verificaciones físicas y tomar fotografías de predios solicitados para su regularización. Así también se realizó la verificación y levantamiento de 4 predios. Los levantamiento realizados se geo referenciaron en base a una línea que se encuentra en el parque de la localidad.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se tomaron las fotografías necesarias para los trabajos de verificaciones físicas en predios de la localidad de Xcalak. Se realizó la verificación y levantamiento topográfico de 4 predios en la localidad.

COMISIONADO

José de Jesús Gonzales Alba

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO