

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/0173/X/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

FECHA DE ELABORACIÓN
21/11/2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ANTONIO GONZALEZ LANDERO
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
PERIODO DE LA COMISIÓN	30 DE OCTUBRE DEL 2019.
LUGAR DE LA COMISIÓN	TOMÁS GARRIDO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 400.00

SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS, QUE EJECUTAN LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS(FIES), DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019. DONDE SE DETECTARON DEFICIENCIAS TÉCNICAS, DE LAS CUALES SE REDACTÓ UN REGISTRO AUXILIAR DE SUPERVISIÓN PARA POSTERIORMENTE ELABORAR EN GABINETE EL INFORME FOTOGRÁFICO Y REMITIRLO A LA INSTANCIA EJECUTORA.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.