

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/0077/VIII/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN

09/SEPTIEMBRE/2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT.
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA.
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	02 DE AGOSTO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO QUINTANA ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 400.00

SE REALIZO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO LAGUNA OM - TOMÁS GARRIDO (KM 47+360.00 AL 54+096.36) DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO" EJECUTADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES), DEL EJECICIO PRESUPUESTAL 2019.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.