

# Levantamiento Topgrafico en la Secundaria Tecnica "Manuel Crescencio Rejon" en la Loc de Dziuche municipio de Jose Maria Morelos

# **Datos Generales**

#### Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Dziuche, Municipio de Jose Maria Morelos

Motivo del encargo o comisión

Levantamiento Topográfico (Trazo y Nivelación)

Fecha de salida

2020-01-23

Fecha de regreso

2020-01-24

# Datos de la partida

Viáticos comprobados

1305.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

1305.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1000,00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2005.03

Importe total no erogado

299.97

Fecha de entrega del informe

2020-01-28

# Reportes

#### Actividades realizadas

SE INFORMA EL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA COMISION PROGRAMADA LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DEL PRESENTE, A LA LOCALIDAD DE DZIUCHE DEL MINICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, DERIVADO DE LA PETICION POR LOS PADRES DE FAMILIA Y LA PROFA. MARTHA E. ALCOCER OSORIO DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC # 13 MANUEL CRESCENCIO REJON DE FECHA DEL 14 DE ENERO DE ESTE AÑO; PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN EL TERRENO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR UN CAMPO DEPORTIVO,

#### Jueves 23 de Enero de 2020

Se realizó el traslado a la localidad de Dziuche donde nos dirigimos hasta las instalaciones de le escuela secundaria donde nos presentamos con el personal de la misma, canalizándonos con el secretario general donde nos comentó que un regidor les construiría el campo deportivo con todos los servicios de sanitarios, gradas, alumbrado, césped y hasta una pista de atletismo; donde ya se habían empezado los trabajos de limpieza (desmonte) con maquinaria en una superficie de aproximadamente 150 metros por 100 metros pero al empezar a quemar los montones de maleza, el municipio se dio cuenta de los trabajos que se estaban realizando sin contar con ningún tipio de permiso por lo que les fue suspendida dicha obra; comprometiéndose el municipio a brindarles todas las facilidades para los tramites de permisos sin costo alguno para la construcción de dicho proyecto en la escuela.- después de esto se les solicito el documento que ampara la posesión del terreno, proporcionando una copia del acta de asamblea del ejido de fecha 17 de octubre de 1976 que amparan 50 hectáreas de donación pero esta carece de un croquis para poder determinar la ubicación del predio; por lo que al iniciar con las actividades previas al levantamiento se presentaron varios inconvenientes, pero que al final accedieron que el campo se proyectara de acuerdo con las normas de orientación quedando por el lado sur con 80 metros de separación de aproximadamente del cerco que se tiene actualmente,

espacio que aprovecharan como estacionamiento en un futuro, por lo que se inició con la preparación del material a utilizar (estacas) para el trazo de las cuadriculas en una superfície de 80 por 110 metros. Se pernocto en José María Morelos.

Viernes 24 de Enero de 2020

En este día se continuo y con los trabajos del trazo y marcaje de las cuadriculas a cada 10 metros, siendo la parte más pareja del terreno para llevar a cabo la construcción del campo deportivo,

Se estableció y ubico una línea de apoyo con coordenadas UTM para georreferenciar el terreno y parte de la escuela ya que el predio de la escuela actualmente carece de un levantamiento topográfico con este tipo de coordenadas. Se estableció un banco de nivel en la base de un poste del alumbrado público con un valor de 10.314.

Se inició y concluyo con la nivelación del terreno; dando por terminado todos los trabajos a realizar en esta comisión.

NOTA: El traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo Oficial Figo con placas: UTS - 724 - F

#### Resultados obtenidos

FUERON DATOS DE CAMPO, COMO LA GEOREFERENCIACION DEL AREA Y LOS NIVELES DEL TERRENO

#### Contribuciones

A GENERAR CON LA INFORMACION RECABADA EL PRESUPUESTO OPTIMO DE LOS RECURSOS PARA ESTA OBRA

#### Conclusiones

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL PLANTEL Y LA COMUNIDAD

# Datos de la información

#### Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2020-01-29

Fecha de validación de la información

2020-01-29

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Dirección Administrativa del IFEQROO

Importe total de la comisión

2005.03

COMISIONADO

(Nombre y firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE







## Ing. Sara Beatriz Bautista Arana Directora de Proyectos y Costos

ANEXO III Oficio No.: (0024)

## INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PROYECTOS Y COSTOS

**FECHA DE ELABORACIÓN** 

28-ENERO-2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

LUIS FELIPE CEN POOT

CARGO DEL COMISIONADO

ANALISTA PROFESIONAL

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

PERIODO DE LA COMISIÓN

23 AL 24 DE ENERO DE 2020

LUGAR DE LA COMISIÓN

MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 2,305.00

SE INFORMA EL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA COMISION PROGRAMADA LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DEL PRESENTE, A LA LOCALIDAD DE DZIUCHE DEL MINICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, DERIVADO DE LA PETICION POR LOS PADRES DE FAMILIA Y LA PROFA. MARTHA E. ALCOCER OSORIO DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC # 13 MANUEL CRESCENCIO REJON DE FECHA DEL 14 DE ENERO DE ESTE AÑO; PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN EL TERRENO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR UN CAMPO DEPORTIVO.

### Jueves 23 de Enero de 2020

Se realizó el traslado a la localidad de Dziuche donde nos dirigimos hasta las instalaciones de le escuela secundaria donde nos presentamos con el personal de la misma, canalizándonos con el secretario general donde nos comentó que un regidor les construiría el campo deportivo con todos los servicios de sanitarios, gradas, alumbrado, césped y hasta una pista de atletismo; donde ya se habían empezado los trabajos de limpleza (desmonte) con maquinaria en una superficie de aproximadamente 150 metros por 100 metros pero al empezar a quemar los montones de maleza, el municipio se dio cuenta de los trabajos que se estaban realizando sin contar con ningún tipio de permiso por lo que les fue suspendida dicha obra; comprometiéndose el municipio a brindarles todas las facilidades para los tramites de permisos sin costo alguno para la construcción de dicho proyecto en la escuela,- después de esto se les solicito el documento que ampara la posesión del terreno, proporcionando una copia del acta de asamblea del ejido de fecha 17 de octubre de 1976 que amparan 50 hectáreas de donación pero esta carece de un croquis para poder determinar la ubicación del predio; por lo que al iniciar con las actividades previas al levantamiento se presentaron varios inconvenientes, pero que al final accedieron que el campo se proyectara de acuerdo con las normas de orientación quedando por el lado sur con 80 metros de separación de aproximadamente del cerco que se tiene actualmente, espació que aprovecharan como estacionamiento en un futuro, por lo que se inició con la







#### Ing. Sara Beatriz Bautista Arana

#### Directora de Proyectos y Costos

preparación del material a utilizar (estacas) para el trazo de las cuadriculas en una superficie de 80 por 110 metros.

Se pernocto en José María Morelos.

#### Viernes 24 de Enero de 2020

En este día se continuo y con los trabajos del trazo y marcaje de las cuadriculas a cada 10 metros, siendo la parte más pareja del terreno para llevar a cabo la construcción del campo deportivo, Se estableció y ubico una línea de apoyo con coordenadas GPS para georreferenciar el terreno y parte de la escuela ya que el predio de la escuela actualmente carece de un levantamiento topográfico con este tipo de coordenadas UTM.

Se estableció un banco de nivel en la base de un poste del alumbrado público con un valor de 10.314.

Se inició y concluyo con la nivelación del terreno; dando por terminado todos los trabajos a realizar en esta comisión.

NOTA: El traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo Oficial Figo con placas: UTS - 724 - F

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.