

INFORME DE COMISION (Anexo III)


Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0064/11/2020

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	José David Acevedo Uc	Nivel:	500
Cargo:	Jefe de departamento de inspección	Puesto:	Jefe de departamento de inspección
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo
Destino:	Isla Mujeres Quintana Roo	Periodo:	Del 07 al 08 de Febrero del 2020
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☐ Federal ☒ Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar levantamientos topográficos en predios propiedad de esta agencia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Levantamiento topográfico, apertura de brechas, replanteo de vértices

RESULTADOS OBTENIDOS
Se tuvo un avance del 70%

COMISIONADO

JOSE DAVID ACEVEDO UC

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO