

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/00041/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Auditoría de Obra Pública,
Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

16 de enero de 2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Ing. Graciela Borges Zepeda
CARGO DEL COMISIONADO	Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	14 y 15 de enero de 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	Zona Continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$2,000.00

Se realizó verificación física a obras que están siendo ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, con recursos del Fondo Metropolitano del ejercicio 2019.

FIRMA DEL COMISIONADO

Graciela Borges Z

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.