

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0465/XII/2019.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos			Nivel:	1200
Cargo:	Auxiliar de Topografía			Puesto:	Auxiliar de Topografía
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos			Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos
Destino:	Isla Mujeres, Mpio. de Isla Mujeres, Quintana roo			Período:	10 al 13 de Diciembre de 2019
Número de Acompañantes:	0			Origen del Recurso:	Federal
					X Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar verificaciones físicas y levantamientos topográficos en coordinación con personal de catastro municipal a solicitud de la Coordinación Jurídica mediante oficio: AGEPRO/DDG/CGPAT/CJ/0257/BIS/X/2019.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realizó el levantamiento topográfico de 17 predios en diferentes partes de la localidad; Se geo referenció con un equipo GPS marca garmin 64s.
Se realizó la verificación de 18 predios del cual no se localizó al propietario y en otros se encontró en estado baldío, por lo que no se realizó el levantamiento topográfico.
Se realizó la toma de fotografías a cada predio verificado y levantado topográficamente.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizó el levantamiento topográfico de 17 predios en diferentes partes de la localidad.

COMISIONADO


Mario Castellanos Crizantos

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO