

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0080/II/2020.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:		José Gaspar Baza Carrillo		Nivel:	1700
Cargo:	Velador		Puesto:	Velador	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos		Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos	
Destino:	Xcalak, Mpio. de Othón P. Blanco Quintana roo		Período:	10 al 15 de Febrero de 2019	
Número de Acompañantes:	0		Origen del Recurso:	☐	Federal
				☒	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar Medición y trabajos de deslinde en los predios denominados. Innominado Aguada Sur e Innominado Aguada Norte Ubicados en el municipio de Othón p. Blanco Quintana Roo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Propagar coordenadas geodésicas al lugar del levantamiento topográfico de cada predio. De la misma manera se realizaron vuelos con un DRON para ver la situación del predio. Se inicio el levantamiento del predio conocido como Innominado Aguada Sur con un avance del 80%, así como se inició los trabajos topográficos del predio Innominado Aguada Norte con un avance de un 30%.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se inicio el levantamiento topográfico del predio Innominado Aguada Sur con un avance del 80%. Se inicio el levantamiento topográfico del predio Innominado Aguada Norte con un avance del 30%.


COMISIONADO
José Gaspar Baeza Carrillo

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO