

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0092/II/2020.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	José Gaspar Baza Carrillo		Nivel:	1700	
Cargo:	Velador		Puesto:	Velador	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos		Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos	
Destino:	Xcalak, Mpio. de Othón P. Blanco Quintana roo		Período:	18 al 19 de Febrero de 2019	
Número de Acompañantes:	0		Origen del Recurso:		Federal
					X Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar Medición y trabajos de deslinde en los predios denominados. Innominado Aguada Sur e Innominado Aguada Norte Ubicados en el municipio de Othón p. Blanco Quintana Roo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se continuó con los levantamientos topográficos de los predios Innominados Aguada Sur y Aguada Norte.
Se continuó los trabajos topográficos del predio conocido como Innominado Aguada Sur, así como la colocación de mojoneras de concreto en cada uno de los vértices del predio, siendo un total de 29 mojoneras.
Se continuó los trabajos topográficos del predio conocido como Innominado Aguada Norte, así como la colocación de mojoneras de concreto en cada uno de los vértices del predio, siendo un total de 8 mojoneras.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se finalizó el levantamiento topográfico del predio Innominado Aguada Sur. Con mojoneras en cada uno de sus vértices, así como la apertura de sus mensuras.
Se finalizó el levantamiento topográfico del predio Innominado Aguada Norte. Con mojoneras en cada uno de sus vértices, así como la apertura de sus mensuras.

COMISIONADO

José Gaspar Baeza Carrillo

Nombre y Firma