

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0223/V/2020.

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200
Cargo:	Ayudante de Topografía	Puesto:	Ayudante de Topografía
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos
Destino:	Bacalar, Mpio. de Bacalar Quintana roo	Período:	21 al 21 de mayo de 2020
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☐ Federal ☒ Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar cercado de predio identificado como polígono 3 propiedad de esta agencia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En base a los límites del predio ubicado en el boulevard costero sur de bacalar y dentro del polígono 3, se llevó a cabo el cercado del mismo, con alambre de púas a 3 hilos y con postes de la región. De igual manera se tomaron fotografías.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizó el cercado de un predio ubicado dentro del polígono 3.

COMISIONADO

Mario Castellanos Crizantos

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO