



Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / DVOLM / 0037 / VI / 2019.


INFORME DE LA COMISIÓN

| | |
|---|-----------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Coordinación de General de Fiscalización de Obra pública Adquisiciones y Servicios. | 23-07-2019 |

| DATOS GENERALES | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | José Vladimir Tuz Canto |
| CARGO DEL COMISIONADO | Laboratorista |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 28 de junio de 2019 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | A la localidad de Uxuxubi del municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo. |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 435.00 |

Se llevo a cabo la verificación física a la obra que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), se realizo la supervisión del camino saca cosechas, el cual se encuentra en proceso, por lo que se levanto un registro auxiliar de campo donde se hicieron observaciones en cuanto al proceso de construcción.

FIRMA DEL COMISIONADO


 José Vladimir Tuz Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.