

## INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0550/X/2020

DATOS DE LA COMISION							
Nombre del comisionado:	Didier Enrique Ceballos Ac.	Nivel:	500				
Cargo:	Jefe de departamento de topografía	Puesto:	Jefe de departamento de topografía				
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo				
Destino:	Mahahual municipio de Othón p. blanco, Quintana Roo	Período:	13 de Octubre de 2020				
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Federal</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Estatad</td> </tr> </table>		Federal	X	Estatad
	Federal						
X	Estatad						

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar Verificación física en predio propiedad de esta Agencia d Proyectos Estratégicos con personal de Catastro Municipal

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se llegó al predio el cual se iba a verificar el cual se encuentra en el kilómetro 8 del camino costero mahahual xcalak el cual se midió con personal de catastro municipal de allí nos trasladamos a otro predio el cual también se midió dando por terminada la comisión

RESULTADOS OBTENIDOS
Medición de 2 predios y ubicación para posteriores diligencias, así como conocer al ocupante del predio

**COMISIONADO**

**DIDIER ENRIQUE CEBALLOS AC**

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO