

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0112 / X / 2020.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones
y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

03-11-2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Vladimir Tuz Canto
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	01 y 02 de octubre del 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la localidad de Bacalar del municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 800.00

Se llevó a cabo la verificación a las obras que ejecuta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Se llevó acabo la aplicación de pruebas de permeabilidad, extracción de muestras del pavimento, así como la extracción de núcleos de concreto. También se hicieron pruebas de compactación en los rellenos de las zanjas de las tuberías de 8".

FIRMA DEL COMISIONADO

José Vladimir Tuz Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.