

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0047/II/2021.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	Aniceto Baeza Canul		Nivel:	1200	
Cargo:	Auxiliar de Topografía		Puesto:	Auxiliar de topografía	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos		Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos	
Destino:	Puerto Morelos, Mpio. de Puerto Morelos Quintana roo		Período:	25 al 29 de enero de 2021	
Número de Acompañantes:	0		Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/>	Federal
				<input checked="" type="checkbox"/>	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Realizar levantamientos topográficos en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llegó al predio para continuar con la apertura de las brechas del polígono general par esto se integró la brigada de Cancún a los trabajos a desarrollar en el polígono denominado SM 41 MZ 01 Lote 01 al 08 se terminaron de abrir las brechas del polígono general.
A continuación se comenzó la medición del polígono general y el replanteo de los vértices del mismo, con estación total y auxiliada con la línea de control antes colocada y medida para tener coordenadas utm, marcando con mojoneras los vértices del polígono.
Se iniciaron los trabajos del proyecto de las subdivisiones al interior del polígono con la colocación de mojoneras en los vértices y la apertura de brechas.
Dando por terminada esta comisión y regresando la próxima semana para darle continuidad a los trabajos que se realizan

RESULTADOS OBTENIDOS

Se lleva a cabo la medición y ubicación de los vértices de las subdivisiones con los que consta la SM 41, MZA 01, LOTE 1-8.

COMISIONADO
Aniceto Baeza C.
Aniceto Baeza Canul

Nombre y Firma