

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0046/II/2021.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	Rodrigo Baeza Carrillo	Nivel:	1200		
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de topografía		
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos		
Destino:	Puerto Morelos, Mpio. de Puerto Morelos Quintana roo	Período:	25 al 29 de enero de 2021		
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Federal Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Realizar levantamientos topográficos en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llegó al predio para continuar con la apertura de las brechas del polígono general por esto se integró la brigada de Cancún a los trabajos a desarrollar en el polígono denominado SM 41 MZ 01 Lote 01 al 08 se terminaron de abrir las brechas del polígono general.
A continuación se comenzó la medición del polígono general y el replanteo de los vértices del mismo, con estación total y auxiliada con la línea de control antes colocada y medida para tener coordenadas utm, marcando con mojoneras los vértices del polígono.
Se iniciaron los trabajos del proyecto de las subdivisiones al interior del polígono con la colocación de mojoneras en los vértices y la apertura de brechas.
Dando por terminada esta comisión y regresando la próxima semana para darle continuidad a los trabajos que se realizan

RESULTADOS OBTENIDOS

Se lleva a cabo la medición y ubicación de los vértices de las subdivisiones con los que consta la SM 41, MZA 01, LOTE 1-8.

COMISIONADO

Rodrigo Baeza C.
Rodrigo Baeza Carrillo

Nombre y Firma