

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/079/II/2021

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:		Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200	
Cargo:	Auxiliar de Topografía		Puesto:	Auxiliar de Topografía	
Unidad Responsable:		Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo	
Destino:	Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo		Período:	09 al 12 de Febrero de 2021	
Número de Acompañantes:		0	Origen del Recurso:		Federal
				X	Estatat

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Realizar Levantamientos Topográficos en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llegó a la localidad de Puerto Morelos para Continuar con la apertura de las brechas y el marcaje de los vértices de las subdivisiones en el polígono identificado como SM 41 MZ 01 LOTE 01-08.
Se terminaron las brechas y la marcación de los vértices de las subdivisiones al interior del polígono en mención dando un total de 9000 metros de apertura de brechas y un marcaje de 39 vértices dando por terminada la medición y dicha comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS

Medición de 39 vértices y apertura de brecha de 9000 metros de la SM 41,MZ 01 LOTE 01-08

COMISIONADO


MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO