

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/033/II/2021

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos.	Nivel:	1200	
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo	
Destino:	Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo	Período:	20 al 22 de Enero de 2021	
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☐	Federal
			☒	Estatul

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Realizar Levantamientos Topográficos en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llegó a la localidad de Puerto Morelos se comenzó con la ubicación y localización del predio a medir identificado como SM 41 MZ 01 LOTE 01-08.
Se iniciaron los trabajos colocando una línea de control en el predio para georreferenciarlo
Al siguiente día ya con las coordenadas del predio se comenzó con la medición y apertura de brechas
Continuando al día siguiente con la apertura de brechas para la colocación de mojoneas

RESULTADOS OBTENIDOS

Localización del predio e inicio de la medición

COMISIONADO

Mario C.
MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO