

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/071/III/2021

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	Rodrigo Baeza Carrillo	Nivel:	1200	
Cargo:	Auxiliar de topografía	Puesto:	Auxiliar de topografía	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo	
Destino:	Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo	Período:	04 al 05 de Febrero de 2021	
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/>	Federal
			<input checked="" type="checkbox"/>	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Realizar Levantamientos Topográficos en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llegó a la localidad de puerto Morelos trasladándonos al polígono denominado SM 41 MZ 01 LOTE 01-08 Para continuar con los trabajos de apertura de brechas marcaje de vértices al interior del polígono de las subdivisiones a realizar en dicho polígono.

RESULTADOS OBTENIDOS

Continuar con la apertura de las brechas y el marcaje de los vértices de las subdivisiones al interior del polígono

COMISIONADO

Rodrigo Baeza C.
RODRIGO BAEZA CARRILLO

Nombre y Firma