

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0232/IV/2021

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200	
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo	
Destino:	Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo	Período:	6 al 9 de abril de 2021	
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☐	Federal
			☒	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar Levantamientos Topográficos en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se llegó a la ciudad de Cancún para apoyar en el levantamiento del proyecto de puente nichupte comenzando con el levantamiento de parte de la av. Bonampak donde iniciara el proyecto de una avenida se localizó una línea de control con coordenadas UTM de la cual iniciamos llevando las coordenadas al punto de inicio el cual se comenzó con la localización de aproximadamente el centro del proyecto buscando el eje del cual nos dividimos en dos grupos para la apertura de las brechas. Se comenzó con la apertura de las brechas aproximadamente 2000 metros lineales terminando la apertura, cabe mencionar que la mayoría del terreno está inundado ya que es bajo

RESULTADOS OBTENIDOS
Apertura de brecha de aproximadamente 2000 metros para proyecto acceso al puente nichupte

COMISIONADO

MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO