

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/DA/0096-BIS/IV/2021

DATOS DE LA COMISION							
Nombre del comisionado:	JOSÉ VALENTE FLORES TREJO	Nivel:	1 000 A				
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Puesto:	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES				
Unidad Responsable:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	Área de Adscripción:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN				
Destino:	Benito Juárez.	Período:	13/04/ 2021 AL 14/04/2021				
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<table border="1"> <tr> <td>Federal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estatal</td> <td>X</td> </tr> </table>	Federal		Estatal	X
Federal							
Estatal	X						

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RESULTADOS OBTENIDOS
SE SOLUCIONARON DIVERSOS PROBLEMAS OCACIONADOS POR FALLOS EN LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LAS OFICINAS

COMISIONADO



JOSÉ VALENTE FLORES TREJO

Nombre y Firma